

중고자동차 성능·상태점검기록부 (자동차가격조사·산정선택)
 ※ 자동차가격조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서미스입니다.

제 3032208021 호

자동차 기본정보
 (가격산정 기준가격은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다.)

① 차명 2019 현대 싼터 (세부모델 :) ② 자동차등록번호 42호7342
 ③ 연식 2019 ④ 검사유효기간 2022년 06월 20일 ~ 2023년 06월 19일
 ⑤ 최초등록일 2019년 06월 20일 ⑦ 변속기 자동 수동 세미오토
 ⑥ 차대번호 KMHJ28179KU072143 종류 무단변속기 기타()
 ⑧ 사용연료 가솔린 디젤 LPG 하이브리드 전기 수소전기 기타
 ⑨ 원동기형식 D4FE ⑩ 보증유형 자가보증 보험사보증(상성화재) 가격산정 기준 만원

자동차 종합 상태
 (색상, 주요옵션, 가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다.)

항목 / 해당부품	상태	현재 주행거리	가각산정 평가액	비고
주행거리 및 계기상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 많음 <input type="checkbox"/> 보통 <input type="checkbox"/> 적음	64,592 km	만원	
차대번호표기	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 상이 <input type="checkbox"/> 부식 <input type="checkbox"/> 훼손(오손) <input type="checkbox"/> 변조(변타) <input type="checkbox"/> 도말		만원	
배출가스	<input type="checkbox"/> 일산화탄소 <input type="checkbox"/> 탄화수소 <input checked="" type="checkbox"/> 매연		만원	
튜닝	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 적법 <input type="checkbox"/> 부법 <input type="checkbox"/> 구조 <input type="checkbox"/> 장치		-	
특별이력	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 침수 <input type="checkbox"/> 화재		만원	
용도변경	<input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 렌트 <input type="checkbox"/> 영업용		만원	
색상	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 전채도색 <input type="checkbox"/> 색상변경		만원	
주요옵션	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 센터프 <input type="checkbox"/> 네비게이션 <input type="checkbox"/> 기타		만원	
리콜대상	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 해당		만원	

사고·교환·수리 등 이력
 (가격조사·산정액·특기사항 및 자동차 세부상태는 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다.)

● 상태 표시부호
 X (교환),
 W: 판금, 용접
 A(흠집), U(오철)
 C: 부식
 T(손상)
 ※ 해당 항목은
 자동차 기관이며,
 기타 자동차는
 승용차에 준하여
 표시

⑫ 사고이력 (의사환자환조) 없음 있음 단산수리 없음 있음

⑬ 부위별 외판부위 1랭크 없음 있음
 외판부위 2랭크 있음 있음
 (하단참조) 주요골격 있음 있음 A랭크 B랭크 C랭크

⑭ 교환, 판금 등 이상 부위
 1. 후드 2. 프론트헤드 3. 도어 4. 트렁크리드 5. 라디에이터서포트(볼트체결부품)
 6. 쿼터패널(리어헤드) 7. 루프패널 8. 사이드실패널
 9. 프론트패널 10. 크로스멤버 11. 인사이드패널 17. 트렁크플로어 18. 리어패널
 12. 사이드멤버 13. 휠하우스 14. 휠러패널 (A/B/C) 19. 패키지트레이
 15. 대쉬패널 16. 플로어패널

자동차 세부상태

⑮ 주요장치	항목 / 해당부품	상 태	가격조사·산정액 및 특기사항	
원동기	원동기	<input checked="" type="checkbox"/> 양호	만원	
	변속기	<input checked="" type="checkbox"/> 양호	만원	
	작동상태(중회전)	<input checked="" type="checkbox"/> 양호	만원	
	오일누유	실린더 커버(토크업 커버)	<input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유	
		실린더 헤드 / 가스켓	<input checked="" type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유	
		실린더 블랭크 / 오일팬	<input checked="" type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유	
		오일 유향 및 오일	<input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족	
	냉각수 누수	실린더헤드 / 가스켓	<input checked="" type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누수	
		워터펌프	<input checked="" type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누수	
		라디에이터	<input checked="" type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누수	
냉각수 수량		<input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족		
고압펌프(머먼리일)-디젤엔진	오일누유	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
	오일유량 및 상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 과다		
	작동상태(중회전)	<input checked="" type="checkbox"/> 양호		
	오일누유	<input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유		
변속기	기어변속장치	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
	오일유량 및 상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 과다		
	작동상태(중회전)	<input type="checkbox"/> 양호		
	클러치 어셈블리	<input type="checkbox"/> 양호		
동력전달	동축조인트	<input checked="" type="checkbox"/> 양호		
	추진축 및 베어링	<input type="checkbox"/> 양호		
	디퍼렌셜 기어	<input checked="" type="checkbox"/> 양호		
	동력조향 작동 누유	<input checked="" type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유		
조향	스티어링 펌프	<input checked="" type="checkbox"/> 양호		
	스티어링 기어(MDPS포함)	<input type="checkbox"/> 불량		
	스티어링조인트	<input checked="" type="checkbox"/> 양호		
	파워스티어링	<input checked="" type="checkbox"/> 양호		
제동	브레이크 마스터 셀린더 및 볼 조인트	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
	브레이크 오일 누유	<input checked="" type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유		
	배력장치 상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호		
	발전기 출력	<input checked="" type="checkbox"/> 양호		
전기	시동모터	<input checked="" type="checkbox"/> 양호		
	와이어 모터 기능	<input checked="" type="checkbox"/> 양호		
	셀내충음 모터	<input checked="" type="checkbox"/> 양호		
	라디에이터 팬 모터	<input checked="" type="checkbox"/> 양호		
고전원 전기장치	원도우 모터	<input checked="" type="checkbox"/> 양호		
	중진구 절연 상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호		
	구동축전지 관리 상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호		
	고전원전지 배선 상태(점속단자, 피복, 부동기구)	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
연료	연료누출(LPG포함)	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 있음		
	자동차 기타정보 (이 항목은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다.)			

항 목

외장 양호 있음 관력 있음 있음 있음 있음 있음

내장 양호 있음 볼 크리닝 있음 유리 없음 있음

휠 양호 있음 온전적 전/후 흠 등반석 전 흠, 등금

타이어 양호 있음 온전적 전/후 후 등반석 전 후, 등금

기본품목 보유상태 양호 있음 사용설명서 인접상각대 책 스피커

(이 가격조사·산정가격은 보험개발원의 차량가액평가액을 바탕으로 한 기준가격과 (1)기술표, (2)한국자동차산업협회(한림)기술표를 적용함)

⑮ 특기사항 및 점검자의 의견

최종 가격조사·산정 금액() 만원

성능 상태점검자

가격조사·산정자